

ПРОТОКОЛ № 25/1
заседания Специализированного органа по рассмотрению дел о
применении в отношении членов саморегулируемой организации
мер дисциплинарного воздействия
(Дисциплинарная комиссия)

г. Омск

19.11.2013 г.

Присутствовали:

Члены Дисциплинарной комиссии:

Ржаницын С.Г. - Председатель, директор ЗАО «Омскрегионпроект»;
Нелешов А.Р. - Заместитель Председателя,
директор НТООО «НИИстройсервиспроект»;
Гоненко С.Ю. - директор ЗАО «Омскстройпроект»;
Игонин С.А. - директор ООО АПМ № 2 ПКИ «Омский Промстройпроект»;
Саломатова Н.В. - главный специалист ООО ПЦ «Сибпроект»;
Селиванов Н.И. - директор ООО «ЖилстройПроект».

Приглашенные:

Представитель ООО «Проект-полисервис»:
Хворостяной А.Г. – директор.

Представители Исполнительного органа СРО НП СПАС и Специализированного органа, осуществляющего контроль за соблюдением членами саморегулируемой организации требований стандартов и правил (Контрольная комиссия):

Бутина Н.Н. - директор;
Решетникова Л.И. - начальник экспертного отдела;
Саломатов В.В. - член Контрольной комиссии, главный специалист отдела
технического нормирования (стандартизации);
Захаров В.С. - член Контрольной комиссии, главный специалист экспертного отдела.

Повестка:

Нарушения, выявленные при проведении плановой выездной проверки ООО «Проект-полисервис» (Акт № 128-В от 11.11.2013 г.):

- отсутствует работники для выполнения работ по п. 1(1.1-1.3), 3, 4(4.1, 4.2), 5(5.1, 5.2), 6 (6.3), 9,12 перечня видов работ приказа Министерства регионального развития от 30.12.2009 г. № 624 (нарушение п. 4 Требований к выдаче Свидетельства о допуске);

- отсутствует необходимое количество работников (дополнительно необходимо – 2 работника) для выполнения работ по п. 2, 4(4.3-4.6), 5(5.3, 5.6, 5.7), 6(6.8), 8, 11 перечня видов работ приказа Министерства регионального развития от 30.12.2009 г. № 624 (нарушение п. 4 Требований к выдаче Свидетельства о допуске);

- в штате организации отсутствуют сотрудники, необходимые для выполнения работ по генеральному проектированию: главный конструктор, главный технолог (нарушение п. 5.3 Требований к выдаче Свидетельства о допуске к работам к генеральному проектированию, в проектной документации имеются подписи главного инженера проектов, по стажу работы не соответствующего п. 4.6 Требований к выдаче Свидетельства о допуске);

- учет и хранение проектной документации ведется не в соответствии с требованиями действующих нормативных документов: на большинстве листов проектной документации отсутствуют подписи ГИПа, разработчиков и нормоконтролера, в журнал учета проектной документации не внесена информация о проектах, разработанных в 2013 г. (нарушение п. 5.3 Требований к выдаче Свидетельства о допуске).

- отсутствует действующая система контроля качества проектной документации в части ведения нормоконтроля: отсутствуют соответствующим образом оформленные

Хворостяной А.Г. 19.11.2013 г.

листы замечаний и предложений нормоконтролера, на большинстве листов проектной документации отсутствуют подписи нормоконтролера (нарушение п. 5.5 Требований к выдаче Свидетельства о допуске).

Слушали:

1. Ржаницына С.Г., с информацией о нарушениях, выявленных в ходе проведения выездной проверки ООО «Проект-полисервис».

2. Саломатова В.В., о том, что согласно графика проведения плановых проверок членов СРО НП СПАС на 2013 г. проведение проверки ООО «Проект-полисервис» планировалось на 13.09.2013 г., но на основании письма ООО «Проект-полисервис» № 199 от 02.09.2013 г. срок проведения проверки данной организации был перенесен на 06.11.2013 г.

В срок до 06.11.2013 г. ООО «Проект-полисервис» не представил в СРО НП СПАС обновленные сведения о квалификации руководителей и специалистов организации, которые согласно письма – уведомления о проведении проверки № 456 от 02.09.2013 г. должны были быть направлены в СРО НП СПАС в срок до 20.10.2013 г. В связи с этим проведение плановой проверки ООО «Проект-полисервис» стало возможным только 11.11.2013 г.

В ходе проведения проверки установлено, что:

- отсутствуют работники для выполнения видов работ по п. 1(1.1-1.3), 3, 4(4.1, 4.2), 5(5.1, 5.2), 6 (6.3), 9,12;

- отсутствует главный конструктор и главный технолог;

- для выполнения видов работ по п. 2, 4(4.3-4.6), 5(5.3, 5.6, 5.7), 6(6.8), 8, 11 в штате организации имеется только по одному специалисту, вместо положенных трех специалистов;

- учет и хранение проектной документации ведется не в соответствии с требованиями действующих нормативных документов: на большинстве листов проектной документации отсутствуют подписи ГИПа, разработчиков и нормоконтролера, в журнал учета проектной документации не внесена информация о проектах, разработанных в 2013 г.;

- отсутствует действующая система контроля качества проектной документации в части ведения нормоконтроля: отсутствуют соответствующим образом оформленные листы замечаний и предложений нормоконтролера, на большинстве листов проектной документации отсутствуют подписи нормоконтролера.

Заслушав мнения Ржаницына С.Г., Нелепова А.Р., Гоненко С.Ю., Иголина С.А., Саломатовой Н.В., Селиванова Н.И. Дисциплинарная комиссия **решила:**

1. В связи с выявленными нарушениями п. 4, 5.3, 5.5 Требований к выдаче Свидетельства о допуске и п. 5.3 Требований к выдаче Свидетельства о допуске к работам к генеральному проектированию вынести в отношении ООО «Проект-полисервис» меру дисциплинарного воздействия в виде приостановления действия Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, от 19.01.2012 г. № СРО-НП-СПАС-П-5501100372-0111-4 с 20.11.2013 г. по 16.01.2014 г. (основание: п. 3 ч. 2 ст. 55.15 Градостроительного кодекса РФ).

2. Обязать ООО «Проект-полисервис» в срок до 16.01.2014 г. представить в СРО НП СПАС письменное уведомление об устранении выявленных нарушений с приложением подтверждающих документов.

Проголосовали – «за» единогласно члены Дисциплинарной комиссии.

Председатель
Дисциплинарной комиссии



С.Г. Ржаницына

Секретарь заседания

В.В. Саломатов