

ПРОТОКОЛ № 9/1
заседания Специализированного органа по рассмотрению дел о
применении в отношении членов саморегулируемой организации
мер дисциплинарного воздействия
(Дисциплинарная комиссия)

г. Омск

06.05.2014 г.

Присутствовали:

Члены Дисциплинарной комиссии:

- Ржаницын С.Г. - Председатель, директор ЗАО «Омскрегионпроект»;
Нелепов А.Р. - Заместитель Председателя,
директор НТООО «НИИстройсервиспроект»;
Гоненко С.Ю. - директор ЗАО «Омскстройпроект»;
Игонин С.А. - директор ООО АПМ № 2 ПКИ «Омский Промстройпроект»;
Саломатова Н.В. - главный специалист ООО ПЦ «Сибпроект»;
Селиванов Н.И. - директор ООО «ЖилстройПроект».

Представители Исполнительного органа СРО НП СПАС и Специализированного органа, осуществляющего контроль за соблюдением членами саморегулируемой организации требований стандартов и правил (Контрольная комиссия):

- Саломатов В.В. - член Контрольной комиссии, главный специалист отдела нормирования (стандартизации).

Отсутствовали:

Представитель ООО «Прибой».

Повестка: нарушения, выявленные при проведении плановой выездной проверки ООО «Прибой» (Акт № 38-В от 29.04.2014 г.):

- учет и хранение проектной документации не соответствует требованиям действующих нормативных документов: на листах проектной документации, разработанной в 2013 г., отсутствуют подписи специалистов (разработчика, проверяющего, нормоконтролера) (нарушение п. 5.3 Требований к выдаче Свидетельства о допуске);

- отсутствует действующая системы контроля качества проектной документации в части ведения нормоконтроля: на листах проектной документации, разработанной в 2013 г., отсутствуют подписи лица, ответственного за ведение нормоконтроля; отсутствуют соответствующим образом оформленные листы замечаний и предложений нормоконтролера (нарушение п. 5.5 Требований к выдаче Свидетельства о допуске).

Слушали: Ржаницына С.Г., с информацией о том, что 29.04.2014 г. при проведении плановой выездной проверки ООО «Прибой» выявлены нарушения п. 5.3, 5.5 Требований к выдаче Свидетельства о допуске, а именно: учет и хранение проектной документации не соответствует требованиям действующих нормативных документов: на листах проектной документации, разработанной в 2013 г., отсутствуют подписи специалистов (разработчика, проверяющего, нормоконтролера); отсутствует действующая системы контроля качества проектной документации в части ведения нормоконтроля: на листах проектной документации, разработанной в 2013 г., отсутствуют подписи лица, ответственного за ведение нормоконтроля; отсутствуют соответствующим образом оформленные листы замечаний и предложений нормоконтролера.

Заслушав мнения Ржаницына С.Г., Нелепова А.Р., Гоненко С.Ю., Иголина С.А., Саломатовой Н.В., Селиванова Н.И. **решили:**

1. За нарушение п. 5.3, 5.5 Требований к выдаче Свидетельства о допуске вынести в отношении ООО «Прибой» меру дисциплинарного воздействия в виде предупреждения (основание: п. 2 ч. 2 ст. 55.15 Градостроительного кодекса РФ).
2. Обязать ООО «Прибой» в срок до 01.06.2014 г. представить в СРО НП СПАС письменное уведомление об устранении нарушений.

Проголосовали – «за» единогласно члены Дисциплинарной комиссии.

Председатель
Дисциплинарной комиссии

С.Г. Ржаницын

Секретарь заседания

В.В. Саломатов