

ПРОТОКОЛ № 18
заседания Специализированного органа по рассмотрению дел о
применении в отношении членов саморегулируемой организации
мер дисциплинарного воздействия
(Дисциплинарная комиссия)

г. Омск

21.08.2014 г.

Присутствовали:

Члены Дисциплинарной комиссии:

- Ржаницын С.Г. - Председатель, директор ЗАО «Омскрегионпроект»;
Нелепов А.Р. - Заместитель Председателя,
директор НТООО «НИИстройсервиспроект»;
Гоненко С.Ю. - директор ЗАО «Омскстройпроект»;
Игонин С.А. - директор ООО АПМ № 2 ПКИ «Омский Промстройпроект»;
Селиванов Н.И. - директор ООО «ЖилстройПроект».

Представители Исполнительного органа СРО НП СПАС и Специализированного органа, осуществляющего контроль за соблюдением членами саморегулируемой организации требований стандартов и правил (Контрольная комиссия):

- Саломатов В.В. - член Контрольной комиссии, начальник отдела технического нормирования (стандартизации).

Отсутствовали:

Представитель МУП «Архитектура» (г. Исилькуль).

Повестка: нарушения, выявленные при проведении плановой выездной проверки МУП «Архитектура» (Акт № 94-В от 15.08.2014 г.):

- отсутствуют работники для выполнения работ по п. 1(1.2), 2, 4(4.3, 4.6), 5(5.3), 6(6.1-6.3, 6.6) перечня видов работ по подготовке проектной документации приказа Министерства регионального развития РФ от 30.12.2009 г. № 624 (нарушение п. 4.1-4.3 Требований к выдаче Свидетельства о допуске);

- отсутствует необходимое количество работников (дополнительно необходимо – 2 работника) для выполнения работ по п. 1 (1.1), 3, 4(4.2), 5(5.2), 8, 11 перечня видов работ по подготовке проектной документации приказа Министерства регионального развития РФ от 30.12.2009 г. № 624 (нарушение п. 4.1-4.3 Требований к выдаче Свидетельства о допуске);

- отсутствует лицензионное программное обеспечение для выполнения заявленных видов работ (нарушение п. 5.2 Требований к выдаче Свидетельства о допуске).

Слушали: Ржаницына С.Г., с информацией о том, что 15.08.2014 г. при проведении плановой выездной проверки МУП «Архитектура» выявлены нарушения п. 4.1-4.3, 5.2 Требований к выдаче Свидетельства о допуске, а именно: отсутствуют работники для выполнения работ по п. 1(1.2), 2, 4(4.3, 4.6), 5(5.3), 6(6.1-6.3, 6.6) перечня видов работ по подготовке проектной документации приказа Министерства регионального развития РФ от 30.12.2009 г. № 624; отсутствует необходимое количество работников (дополнительно необходимо – 2 работника) для выполнения работ по п. 1 (1.1), 3, 4(4.2), 5(5.2), 8, 11 перечня видов работ по подготовке проектной документации приказа Министерства регионального развития РФ от 30.12.2009 г. № 624; отсутствует лицензионное программное обеспечение для выполнения заявленных видов работ.

Заслушав мнения Ржаницына С.Г., Нелепова А.Р., Гоненко С.Ю., Игониной С.А., Селиванова Н.И. **решили:**

1. За нарушение п. 4.1-4.3, 5.2 Требований к выдаче Свидетельства о допуске вынести в отношении МУП «Архитектура» меру дисциплинарного воздействия в виде приостановления действия Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, от 11.10.2012 г. № СРО-НП-СПАС-П-5514001731-0086-3 с 22.08.2014 г. по 20.10.2014 г. (основание: п. 3 ч. 2 ст. 55.15 Градостроительного кодекса РФ).

Проголосовали – «за» единогласно члены Дисциплинарной комиссии.

Председатель
Дисциплинарной комиссии

С.Г. Ржаницын

Секретарь заседания

В.В. Саломатов