

ПРОТОКОЛ № 8/2
заседания Специализированного органа по рассмотрению дел о
применении в отношении членов саморегулируемой организации
мер дисциплинарного воздействия
(Дисциплинарная комиссия)

г. Омск

04 июня 2015 г.

Место проведения заседания: г. Омск, ул. Учебная, дом 79, офис 301, в помещении
Исполнительного органа СРО НП СПАС.

Дата и время проведения заседания – 04 июня 2015 г., 15:00.

Дата составления протокола – 04 июня 2015 г.

Присутствовали:

Члены Дисциплинарной комиссии:

Ржаницын С.Г. – Председатель, директор ЗАО «Омскрегионпроект»;
Нелепов А.Р. – Заместитель Председателя,
директор НТООО «НИИстройсервиспроект»;
Гоненко С.Ю. – директор ЗАО «Омскстройпроект»;
Игонин С.А. – директор ООО АПМ № 2 ПКИ «Омский Промстройпроект»;
Саломатова Н.В. – главный специалист ООО ПЦ «Сибпроект»;
Селиванов Н.И. – директор ООО «ЖилстройПроект».

Представители Исполнительного органа СРО НП СПАС и Специализированного органа, осуществляющего контроль за соблюдением членами саморегулируемой организации требований стандартов и правил (Контрольная комиссия):

Решетникова Л.И. – член Контрольной комиссии, начальник экспертного отдела.
Саломатов В.В. – член Контрольной комиссии, главный специалист отдела
нормирования (стандартизации).

Отсутствовали:

Представитель ООО «Земстройпроект».

Повестка: нарушение, выявленное при проведении плановой выездной проверки ООО «Земстройпроект» (Акт № 50-В от 20 мая 2015 г.): отсутствует действующая система контроля качества проектной документации в части ведения нормоконтроля: на листах проектной документации отсутствуют подписи лица, ответственного за ведение нормоконтроля; отсутствуют соответствующим образом оформленные листы замечаний и предложений нормоконтролера (нарушение п. 5.5 Требований к выдаче Свидетельства о допуске, утвержденных Общим собранием членов СРО НП СПАС 14.08.2014 г.).

Слушали: Ржаницына С.Г., с информацией о том, что 20 мая 2015 г. при проведении плановой выездной проверки ООО «Земстройпроект» выявлено нарушение п. 5.5 Требований к выдаче Свидетельства о допуске, а именно: отсутствует действующая система контроля качества проектной документации в части ведения нормоконтроля: на листах проектной документации отсутствуют подписи лица, ответственного за ведение нормоконтроля; отсутствуют соответствующим образом оформленные листы замечаний и предложений нормоконтролера.

Заслушав мнения Ржаницына С.Г., Нелепова А.Р., Гоненко С.Ю., Иголина С.А., Саломатовой Н.В., Селиванова Н.И. **решили:**

1. За нарушение п. 5.5 Требований к выдаче Свидетельства о допуске вынести в отношении ООО «Земстройпроект» меру дисциплинарного воздействия в виде предупреждения (основание: п. 2 ч. 2 ст. 55.15 Градостроительного кодекса РФ).

2. Обязать ООО «Земстройпроект» в срок до 06 июля 2015 г. представить в СРО НП СПАС письменное уведомление об устранении нарушения.

Проголосовали – «за» единогласно члены Дисциплинарной комиссии.

Председатель
Дисциплинарной комиссии



С.Г. Ржаницын

Секретарь заседания



В.В. Саломатов