

ПРОТОКОЛ № 8/5

заседания Специализированного органа по рассмотрению дел о применении в отношении членов саморегулируемой организации мер дисциплинарного воздействия (Дисциплинарная комиссия)

г. Омск

11.06.2013 г.

Присутствовали:

Члены Дисциплинарной комиссии:

Ржаницын С.Г. – председатель, директор ЗАО «Омскрегионпроект»
Нелепов А.Р. – Заместитель Председателя,
директор НТООО «НИИстройсервиспроект»;
Саломатова Н.В. – главный специалист ООО ПЦ «Сибпроект»;
Селиванов Н.И. – директор ООО «ЖилстройПроект»;
Игонин С.А. – директор ООО АПМ № 2 ПКИ «Омский Промстройпроект».

Приглашенные:

Представители Исполнительного органа СРО НП СПАС и Специализированного органа, осуществляющего контроль за соблюдением членами саморегулируемой организации требований стандартов и правил (Контрольная комиссия):

Саломатов В.В. – член Контрольной комиссии, главный специалист отдела
технического нормирования (стандартизации).
Захаров В.С. – член Контрольной комиссии, главный специалист экспертного
отдела.

Отсутствовали:

Представители ООО «Эм И Пи Проджект».

Повестка:

Нарушения, выявленные при проведении плановой выездной проверки ООО «Эм И Пи Проджект». (Акт № 59-В от 05.06.2013 г.):

- недостаточное количество специалистов для выполнения работ по п. 4.1 перечня видов работ приказа Министерства регионального развития РФ от 30.12.2009 г. № 624, дополнительно необходим 1 специалист (нарушение п. 4.1 Требований к выдаче Свидетельства о допуске);
- отсутствует повышение квалификации – 2 работника (нарушение п. 4.7 Требований к выдаче Свидетельства о допуске);
- отсутствует аттестация на соответствие занимаемой должности – 3 работника (нарушение п. 4.7 Требований к выдаче Свидетельства о допуске).

Слушали:

1. Ржаницына С.Г., с информацией о том, что в результате проведения плановой выездной проверки ООО «Эм И Пи Проджект» выявлено нарушение п. п. 4.1, 4.7 Требований к выдаче Свидетельства о допуске к работам по подготовке проектной документации, а именно:

- недостаточное количество специалистов для выполнения работ по п. 4.1 перечня видов работ приказа Министерства регионального развития РФ от 30.12.2009 г. № 624, дополнительно необходим 1 специалист (нарушение п. 4.7 Требований к выдаче Свидетельства о допуске);

- отсутствует повышение квалификации – 2 работника (нарушение п. 4.7 Требований к выдаче Свидетельства о допуске);
- отсутствует аттестация на соответствие занимаемой должности - 3 работника (нарушение п. 4.7 Требований к выдаче Свидетельства о допуске).

Заслушав мнения Ржаницына С.Г., Нелепова А.Р., Игониной С.А., Саломатовой Н.В., Селиванова Н.И. Дисциплинарная комиссия **решила:**

1. На основании п. 3 ч. 2 ст. 55.15 Градостроительного кодекса РФ вынести в отношении члена СРО НП СПАС ООО «Эм И Пи Проджект» меру дисциплинарного воздействия в виде приостановления действия Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства по п. 4.1 (работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем отопления, вентиляции, кондиционирования, противодымной вентиляции, теплоснабжения и холодоснабжения) перечня видов работ приказа Министерства регионального развития РФ от 30.12.2009 г. № 624 с 11.06.2013 г. по 05.08.2013 г.
2. Обязать ООО «Эм И Пи Проджект» в срок до 05.08.2013 г. представить в СРО НП СПАС письменное уведомление об устранении нарушений с приложением подтверждающих документов.

Проголосовали – «за» единогласно члены Дисциплинарной комиссии.

Председатель
Дисциплинарной комиссии



С.Г. Ржаницын

Секретарь заседания



В.В. Саломатов